

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3433** /NĐĐT-KHVT
V/v báo giá sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị
máy xúc lật ZL50C

Quảng Ninh, ngày **20** tháng **10** năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy xúc lật ZL50C**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 23/10/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 3433/NĐĐT-KHVT ngày 20 / 10 / 2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú (*)
I	Sửa chữa máy xúc lật số 3					
1.1	Nhân công thay lớp trước bên phải của máy xúc lật số 3 bị mòn nhiều (bên mời cung cấp vật tư)	Lần	1			
1.2	Máy xúc lật số 3 điều hòa không mát	Lần	1			
II	Sửa chữa máy xúc lật số 1					
2.1	Máy xúc lật số 1 lớp sau bên phải bị hết hơi	Lần	1			
2.2	Máy xúc lật số 1 phanh không ăn (tác động kém)	Lần	1			
2.3	Điều hòa máy xúc số 1 không mát	Lần	1			
III	Sửa chữa máy xúc lật số 2					
3.1	Dây kéo ga máy xúc lật số 2 bị đứt hỏng	Lần	1			
3.2	Máy xúc lật số 2 điều hòa không mát	Lần	1			



TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú (*)
IV	Sửa chữa máy xúc lật số 5					
4.1	Máy xúc lật số 5 phanh không ăn	Lần	1			
4.2	Máy xúc lật số 5 điều hòa không mát	Lần	1			
4.3	Máy xúc lật số 5 hết hơi lốp trước bên phải	Lần	1			
4.4	Máy xúc lật số 5 xi lanh lái bên phải chảy dầu thủy lực đồng hồ báo nhiệt độ lỗi	Lần	1			
V	Sửa chữa máy xúc lật số 6					
5.1	Máy xúc lật số 6 có tiếng kêu to ở cụm cầu trước	Lần	1			
5.2	Máy xúc lật số 6 điều hòa không mát	Lần	1			
	Tổng					
	Thuế GTGT					
	Tổng cộng					

(*) Ghi chú:

- Các nội dung công việc trên bao gồm cả dịch vụ sửa chữa và vật tư thay thế (nếu có).

