

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2682** /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày **08** tháng 8 năm 2025

V/v báo giá thuê chuyên gia đánh giá tình trạng
rung động gối trục số 2, 3 Tuabin S1

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang chuẩn bị lập dự toán: **Thuê chuyên gia đánh giá tình trạng rung động gối trục số 2, 3 Tuabin S1**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm..

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 15/8/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 2682 /NĐĐT-KHVT ngày 08 /8/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thuê chuyên gia đánh giá hiện trạng gối trục số 2, 3 và tình trạng rung động của gối 2, 3 tuabin S1.	Ngày	07			- Tình trạng vận hành của tuabin tổ máy 1 như sau: + Tuabin vận hành ở mức tải ~ 200MW; + Độ rung trục gối 2 tuabin S1 dao động từ 110 ~ 170 μm với theo các chu kỳ không liên tục, độ rung gối 3 ~ 120 μm và các gối khác bình thường < 100 μm; + Các thông số vận hành khác bình thường không vi phạm thông số thiết kế. - Dự kiến Tháng 9/2025, Công ty thực hiện tiến hành thực hiện kiểm tra tại khu vực gối trục số 2, 3 với các nội dung sau: + Kiểm tra vành chắn dầu tại hộp gối trục; + Kiểm tra độ chặt của bu lông khớp nối cao trung áp và siết lại bu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
						lông khớp nối; + Kiểm tra gối trục số 2, 3; + Kiểm tra gia cố lại các miếng cân bằng tại bán khớp của rotor trung áp;
	Tổng					
	Thuế GTGT					
	Tổng cộng					

⇒ Yêu cầu về chuyên gia:

- Chuyên gia của nhà sản xuất Dongfang Turbine và có giấy xác nhận của nhà sản xuất Dongfang Turbine.

⇒ Yêu cầu đối với chất lượng công việc:

- Đưa báo cáo về hiện trạng gối trục số 2, 3 tuabin S1;
- Đưa ra được báo cáo tình trạng rung động, nguyên nhân gây rung động;
- Đưa giải pháp xử lý tình trạng rung động gối trục số 2 tuabin tổ 1.