

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2953** /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày **08** tháng 9 năm 2025

V/v báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo
dưỡng thiết bị máy xúc lật ZL50C (Lần 2)

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng
và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự
toán: **Thuê ngoài sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy xúc lật ZL50C**. Để có cơ sở
tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện
Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm..

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông
Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu.
Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp
của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương
đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông
Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-
mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên
phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 12/9/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Văn Mão

(Kèm theo Bản bản số 2953 /NĐĐT-KHVT ngày 08 /9/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)
I	Sửa chữa máy xúc lật số 5	Lần	1		
1.1	Máy xúc lật số 5 vỡ bạc, ắc giữa 2 thân, dò hơi cốc đập phanh				
II	Sửa chữa máy xúc lật số 3	Lần	1		
2.1	Sổ khó vào				
2.2	Phanh tác động kém				
III	Sửa chữa máy xúc lật số 4	Lần	1		
3.1	Hết hơi lốp trước bên phải				
	Tổng				
	Thuế GTGT				
	Tổng cộng				
Bằng chữ:					