

Số: **2975** /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày **09** tháng 9 năm 2025

V/v báo giá cung cấp dịch vụ Thuê ngoài sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy xúc lật ZL50C

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Thuê ngoài sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy xúc lật ZL50C**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm..

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 16/9/2025.


Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Mão



PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Kèm theo Kế hoạch số **2975** /NĐĐT-KHVT ngày **09** /9/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)
I	Sửa chữa máy xúc lật số 1	Lần	1		
1.1	Máy xúc lật số 1 bị rò đường khí nén cho phanh tay				
1.2	Máy xúc lật số 1 02 ty ô dầu thủy lực vào xi lanh lái bị gỉ dầu				
II	Sửa chữa máy xúc lật số 2	Lần	1		
2.1	Máy xúc lật số 2 may ơ trước bên phải, chảy dầu				
III	Sửa chữa máy xúc lật số 3	Lần	1		
3.1	Máy xúc lật số 3 01 ty ô dầu thủy lực vào xi lanh lái bên phải bị gỉ dầu				
3.2	Máy xúc lật số 3 02 ty ô dầu thủy lực vào xi lanh lái bên phải bị gỉ dầu				
IV	Sửa chữa máy xúc lật số 5				
4.1	Tuy ô dầu DO máy xúc lật số 05 bị bục	Lần	1		
V	Sửa chữa máy xúc lật số 6				
5.1	Rò dầu ở may ơ bánh trước bên phải máy xúc lật số 6	Lần	1		
	Tổng				
	Thuế GTGT				
	Tổng cộng				
Bảng chữ:					