

Số: 733 /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

V/v báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo  
dưỡng thiết bị máy xúc lật ZL50C

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy xúc lật ZL50C**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 17/03/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./ 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Vũ Văn Mão**

**PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

*(Kèm theo Văn bản số 333 /NĐĐT-KHVT ngày 11 / 3 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)*

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sửa chữa máy xúc lật số 1</b>					
1.1	Máy xúc lật số 1 phanh sau không ăn	Lần	1			
<b>II</b>	<b>Sửa chữa máy xúc lật số 3</b>					
2.1	Tổng phanh sau máy xúc lật số 3 bị rò dầu	Lần	1			
2.2	Máy xúc lật số 3 có 03 bóng pha trước không sáng	Lần	1			
2.3	Máy xúc lật số 3 bị tắc 02 ác gầu, khủyu	Lần	1			
<b>III</b>	<b>Sửa chữa máy xúc lật số 4</b>					
3.1	Máy xúc lật số 4 ty ô bơm cao áp hỏng, đồng hồ áp lực dầu số hỏng	Lần	1			
3.2	Máy xúc lật số 4 tổng phanh trước, cụm phanh sau rò dầu	Lần	1			
3.3	Máy xúc lật số 4 hỏng buli quạt làm mát, buli bơm nước, 03 dây curoa hỏng	Lần	1			
3.4	Máy xúc lật số 4 có 02 ty ô hộp số vào lọc và 01 ty ô tổng phanh sau bị bục	Lần	1			
<b>IV</b>	<b>Sửa chữa máy xúc lật số 5</b>					
4.1	Máy xúc lật số 5 bị rò dầu thủy lực ở xilanh lái bên trái	Lần	1			

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
4.2	Máy xúc lật số 5 tắc 3 ắc, moay ơ trước rò dầu, van điều tiết hơi yếu	Lần	1			
<b>V</b>	<b>Sửa chữa máy xúc lật số 6</b>					
5.1	Máy 6 tình trạng các đăng cầu trước kêu, 2 ty ô lầy chảy dầu, hỏng khóa cửa	Lần	1			
5.2	Máy xúc lật số 6 tình trạng hỏng điều hòa	Lần	1			
	<b>Tổng</b>					
	<b>Thuế GTGT</b>					
	<b>Tổng cộng</b>					
<b>Bảng chữ:</b>						

**(\*) Ghi chú:**

- Các nội dung công việc trên bao gồm cả dịch vụ sửa chữa và vật tư thay thế (nếu có)

