

Số: 1640/TM – NĐSD

Bắc Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ
Mua sắm Vật tư khắc phục khiếm khuyết thiết bị.
Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV đang có nhu cầu Khảo sát giá vật tư phục vụ khắc phục các khiếm khuyết thiết bị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá hàng hóa với nội dung như sau:

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên đơn hàng: Mua sắm Vật tư khắc phục khiếm khuyết thiết bị.
- Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các nội dung về tên hàng hóa, số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật như phụ lục đính kèm:
- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng hóa sản xuất năm 2023 trở lại đây, hàng mới 100%, đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị báo giá, nhà cung cấp phải khảo sát kỹ thông số kỹ thuật, tình trạng kỹ thuật của đơn hàng nhằm đảm bảo tính tương thích với thiết bị hiện hữu của công ty.

2. Nội dung Bản báo giá (BBG):

- a. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của NCC:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (Bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).
- b. Các yêu cầu về thương mại:
 - Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm các loại chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác.
 - Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, thời gian bảo hành hàng hóa, hiệu lực của bản báo giá.
 - Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.



7

+ Địa điểm giao hàng: Tại Kho Vật tư Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Rì - TT. Tây Yên Tử - H. Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang.

3. Hình thức tham gia và thời gian báo giá.

1. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, Tổ dân phố Đồng Rì, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang; Điện Thoại: 0204.3588.818. (Ghi chú: Hồ sơ báo giá nộp trực tiếp - người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị). Hoặc E- mail: Sondongvpct@gmail.com hoặc Email: vattusondong88@gmail.com (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời báo giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).


- Mọi thông tin trao đổi về phần kỹ thuật và tham gia khảo sát hàng hóa xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thủy – Nhân viên Phòng KHĐTVT; số điện thoại: 0972 472 214.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất ngày 11 tháng 06 năm 2024 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc(b/c, e-copy)
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải)
- Email: quyennb@vinacominpower.vn (để đăng tải)
- Lưu: VT, KHĐTVT.



Vũ Văn Mão

Phụ lục kèm theo thư mời số 1640/TM-NĐSD ngày 05/06/2024

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Danh điểm, quy cách, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Chấu đồng cửa than rơi	65x65x30 (Theo mẫu)	Cái	1	Sửa máng cào than 1B
2	Phốt cơ khí	D64 (Theo mẫu)	Cái	1	Sửa chữa bơm cấp dầu số 2 bị rò dầu
3	Amiăng chịu dầu	1mm	M ²	3	
4	Phốt chặn dầu	Ø32xØ52x12	Cái	2	Sửa chữa bơm dầu thủy lực xúc lật số 03
5	Phốt chặn dầu	Theo mẫu	Cái	2	
6	Vòng bi	22224E	Vòng	2	Sửa chữa bộ trộn thái xi lò 2
7	Chấu đồng	Ø65xTr30 (Theo mẫu)	Cái	1	Sửa chữa tấm chắn động cơ đóng mở tấm chắn hồi phễu đá vôi
8	Vòng bi	HR 32212J2	Vòng	2	Sửa chữa cầu trục số 2 kho than.
9	Van cánh bướm	DN200	Cái	2	Sửa chữa Bộ trộn ướt và Bộ thái khô Silo tro bay B
10	Vòng bi	22312E/C3	Vòng	2	Sửa chữa Sàng rung đá vôi B
11	Phốt cơ khí	MG1/80-G60Q1QEGG	Cái	1	Sửa chữa bơm số 3 đập nước số 1 bị rò nước gối trục
12	Tết chèn chì, chịu nhiệt, chịu mài mòn	12x12	Kg	5	Thay tết chèn cổ trục các Bộ thổi bụi IK01, 05, 13 lò 1; IK06, 09 lò 2 (Tình trạng Hệ thống thổi bụi lò 1, lò 2)
13	Thép tròn trơn sus 304	Ø8	Kg	2	Thay đường cân bằng silo đá vôi lò 1
14	Bu lông côn	M16x70 (theo mẫu)	Bộ	6	Sửa chữa sàng rung đá vôi B
15	Vòng bi	6307-2RS1	Vòng	2	Sửa chữa bơm trung gian nước thải CN số 3
16	Phốt cơ khí	Theo mẫu	Cái	1	
17	Van khí động (Body van bướm)	DN50	Cái	1	Thay thân van khí động nước vào đập bụi bộ trộn ướt Silo tro bay A