

Số: 809/TM-CNPC

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI

Nhà thầu khảo sát, báo giá dịch vụ Sửa chữa sự cố máy biến áp trường 2 hệ thống lọc bụi tĩnh điện EPS1

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV hiện có nhu cầu thuê ngoài cung cấp dịch vụ Sửa chữa sự cố máy biến áp trường 2 hệ thống lọc bụi tĩnh điện EPS1, kính mời các Nhà thầu đến khảo sát và báo giá với nội dung như sau:

1. Nội dung về dịch vụ: Sửa chữa sự cố máy biến áp trường 2 hệ thống lọc bụi tĩnh điện EPS1.

(Nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo)

2. Yêu cầu về bản báo giá:

- Bản báo giá phải ghi đầy đủ thông tin như: **Tên Công ty, địa chỉ công ty và số điện thoại của người phụ trách báo giá.**

- Nhà thầu báo giá chi tiết các bước công việc như trong Báo cáo đề xuất số 11/BCDX-KTAT ngày 04/6/2024.

- Hiệu lực báo giá: **≥ 30 ngày kể từ ngày báo giá.**

- Trước khi gửi Bản báo giá gốc, Nhà thầu gửi bản báo giá scan về địa chỉ email: **kehoachcaongan@gmail.com**

3. Thời gian: Chậm nhất vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2024

4. Địa chỉ nhận bản báo giá: Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV

Ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0280 3844177

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacominpowers.vn (để đăng tải);
- Lưu văn thư, KHĐTVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoài Trung

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
Gói thầu: Sửa chữa sự cố máy biến áp trường 2 hệ thống lọc bụi tĩnh điện EPS1
(Kèm theo thư mời)

I. Nội dung thực hiện công việc trạm MBA

STT	Tên công việc	ĐVT	Số lượng
1	Vận chuyển lắp đặt MBA từ Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đến đơn vị sửa chữa và ngược lại	Chuyển	2
2	Thay mới (cuốn lại) cuộn dây hạ áp cho MBA Công suất.123kVA. Điện áp. 0,38/72kV. Dòng điện: 339/1,2A 50Hz (Bao gồm: vật tư và nhân công)	Máy	1
3	Lọc tuần hoàn dầu MBA sau sự cố (Bổ sung dầu nếu thiếu theo mức vận hành máy).	Máy	1
4	Kiểm tra mạch chính lưu điện	Máy	1
5	Thay mới gioăng mặt máy, gioăng chân sứ cao, hạ MBA	Máy	1
6	Sơn mới lại vỏ máy biến áp	Máy	1
7	Thí nghiệm các hạng mục MBA sau sửa chữa theo tiêu chuẩn ngành điện (Do đơn vị thứ ba thực hiện và cấp biên bản thí nghiệm)		
7.1	Thí nghiệm dầu cách điện -Thí nghiệm tính chất hóa học -Thí nghiệm điện áp xuyên thủng -Thí nghiệm tgδ của dầu cách điện	Mẫu	1
7.2	Thí nghiệm bản thể MBA	Máy	1
8	Chạy thử nghiệm trong điều kiện thực tế và nghiệm thu khối lượng công việc.	Lần	1



II. Vật tư:

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Gioăng nắp máy	10x25mm	Bộ	1
2	Gioăng quả bằng sứ cao, hạ MBA	Φ13/35	Bộ	7

Phù